

Ranger™ 1000 Pesadora

Características especiales:



- Modos de pesaje: Pesaje básico y Acumulación
- Otras características: Auto Cero, Acumulación / Totalización.
- Indicadores de pantalla: Estabilidad, Cero, Bruto, tara, Estatus de batería y Unidades de pesaje.

Galería



Especificaciones

Modelo	R11P3	R11P6	R11915	R11P30
Capacidad máxima (kg)	3	6	15	30
Resolución / Sensibilidad (g)	0.2	0.5	1	2
Resolución máxima	1:15000	1:15000	1:15000	1:15000
Construcción	Plato plástico con cubierta de acero inoxidable y carcasa de plástico ABS			
Protección	NEMA2/IP30			
Unidades de pesaje	kg, g, lb, oz			
Modos de pesaje	Pesaje, acumulación			
Pantalla	Pantalla iluminada LCD, 6 dígitos de 7 segmentos de 25.4 mm de alto			
Teclado	4 teclas de función			
Alcance de cero	4% de la capacidad total de la báscula			
Alcance de tara	Capacidad total por sustracción			
Tiempo de estabilización	< 2 segundos			
Capacidades de sobrecarga	150% de la capacidad			
Efecto máximo de tara (substractiva)(kg)	3	6	15	30
División de tara(dt)(g)	0.2	0.5	1	2
Alimentación eléctrica	Adaptador AC 12V CD / 1000mA, batería interna recargable plomo-ácido sellada, para 80 hrs de uso continuo con tiempo de recarga de 12 horas			
Interfase	Sin interfase			
Calibración / Ajuste	Externa			
Temperatura de operación	32°F a 104°F / 0°C a 40°C			
Tamaño de plato (AxL)(cm)	29.4 x 22.6			
Dimensiones de la báscula (LxAxH)(cm)	32.5 x 33 x 11.4			
Dimensiones de empaque (LxAxH)(cm)	44 x 36 x 16			
Peso neto	4.2 kg			
Peso de empaque	5.3 kg			

